



A.1 Dossier photographique



Position initiale d'une croix en pierre d'une hauteur de 0,80m

Impact de la foudre, la croix a été brisée,

Paratonnerre à dispositif d'amorçage Helita pulsar 25 d'une hauteur de 1,70 m par rapport au faitage

La longueur hors tout du faitage est de 7 mètre

L'impact a été évalué à moins de 6 mètres du paratonnerre

Il n'y a aucune autre trace d'impact sur la ligne faitière du clocher



L'impact a éclaté la poutre faitière sur une longueur de plus de 2 mètres, au sol, la dalle en béton a certainement évité l'incendie.



Débris sur la dalle en béton provenant de l'éclatement de la poutre faitière.

